

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMIANA TYNKU MOZIAKOWEGO

W związku z licznymi pęknięciami istniejącego tynku mozaikowego cokołu schodów i podjazdu należy wykonać nowy tynk mozaikowy o kolorystyce i fakturze tynku istniejącego.

Zakres prac do wykonania:

1.0 zerwanie istniejącego tynku mozaikowego szpachelką bez naruszenia podłoża (siatki zbrojącej), nierówności i ubytki wyrównać np. przy pomocy szpachlówki CT29.

2.0 odkrytą powierzchnię zagruntować podkładem tynkarskim (np. CT 16) w kolorze zbliżonym do koloru tynku mozaikowego.

3.0 nałożenie tynku mozaikowego (np. CT 177) o tej samej fakturze i kolorze jak istniejący tynk mozaikowy na pozostałej części cokołu budynku (jedną powierzchnię tynkować bez przerw technologicznych).

4.0 wygładzenie tynku (ruchy wykonywać w tym samym kierunku np. góra – dół).

Tynk mozaikowy nakładać na równych, oczyszczonych powierzchniach z kurzu, pyłu, tłuszczu i innych zabrudzeń.

Temperatura podczas nakładania tynku powinna mieścić się w zakresie +10 - +25 stopni Celsjusza, przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 80%.

Do czasu całkowitego stwardnienia należy chronić wyprawę tynkarską przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych poprzez zastosowanie siatek ochronnych lub plandek.

Przewidziana powierzchnia do wykonania tynku mozaikowego około 40 m²

Zamawiający zachęca potencjalnych Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej, w tym celu prosimy o kontakt mailowy zamowieniapubliczne@puz.tarnobrzeg.pl